

## 济南水务集团水质公告

此次公示管网点检测结果94个，合格94个，合格率100%。

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。

现将本次检测采样地点公示如下：

序号	检测区域	检测地点	报告编号	检测结果
1	历城区	汉峪加压站	5-20241024-229	合格
2	历城区	中海御山首府	5-20241024-228	合格
3	历下区	奥体加压站	5-20241024-227	合格
4	济南市	七里堡小区	5-20241024-226	合格
5	历下区	凤凰路加压站	5-20241024-225	合格
6	历下区	绿城百合花园	5-20241024-224	合格
7	历城区	恒生伴山	5-20241024-223	合格
8	高新区	舜华南加压站	5-20241024-222	合格
9	历下区	希望之星幼儿园	5-20241024-221	合格
10	济南市	七里河加压站	5-20241024-220	合格
11	济南市	龙洞安置房	5-20241024-219	合格
12	历城区	章锦卫生所	5-20241024-218	合格
13	历城区	唐冶南加压站	5-20241024-217	合格
14	历城区	山东建筑大学	5-20241024-216	合格
15	历城区	钢城新苑	5-20241024-215	合格
16	历城区	中铁逸都兰亭	5-20241024-214	合格
17	历城区	三庆城市主人	5-20241024-213	合格
18	历城区	融创文旅城	5-20241024-212	合格
19	历城区	万象新天	5-20241024-211	合格
20	历城区	华山珑城	5-20241024-210	合格
21	历城区	山东城建学院	5-20241024-209	合格
22	历城区	护理职业学院	5-20241024-208	合格
23	历城区	青年政治学院	5-20241024-207	合格
24	济南市	中润置业	5-20241024-206	合格
25	历城区	唐冶北加压站	5-20241024-205	合格
26	历城区	化纤小区	5-20241024-204	合格
27	济南市	锦绣泉城小区	5-20241024-203	合格
28	历下区	现代逸城	5-20241024-202	合格
29	历下区	鼎秀家园	5-20241024-201	合格
30	济南市	新东方花园	5-20241024-200	合格
31	济南市	工业北路303号	5-20241024-199	合格
32	济南市	华阳路	5-20241024-198	合格
33	历下区	奥体西加压站	5-20241024-197	合格
34	历城区	万科幸福里	5-20241024-196	合格
35	济南市	二职专	5-20241024-195	合格
36	历城区	梁王新城	5-20241024-194	合格
37	高新区	雅居园	5-20241024-193	合格
38	历城区	黄台电厂第二宿舍	5-20241024-192	合格
39		港新园	5-20241024-191	合格
40	济南市	市立三院	5-20241024-190	合格
41	历城区	东城逸家	5-20241024-189	合格
42	历城区	中新国际城	5-20241024-188	合格
43	历城区	舜河苑	5-20241024-187	合格
44	济南市	齐鲁软件学院	5-20241024-186	合格
45	历城区	七里河公交宿舍	5-20241024-185	合格
46	历下区	转山西路加压站	5-20241024-184	合格
47	济南市	东源加压站	5-20241024-183	合格
48	历下区	保利华庭	5-20241024-182	合格
49	历下区	红山圣都	5-20241024-181	合格
50	历城区	名辉豪庭	5-20241024-180	合格
51	历城区	帝华鸿府	5-20241024-179	合格
52	长清区	崮山水厂	20241106084844094	合格
53	长清区	乐天小区	20241106084841937	合格
54	长清区	恒大绿洲（凤凰路小学）	20241106084839608	合格
55	长清区	长清区政务服务中心	20241106084837624	合格
56	济南市	易欣物流	20241031134804157	合格
57	济南市	山东统亚模塑科技有限公司	20241031134529258	合格

58	济南市	巨野河污水厂	20241031134027833	合格
59	济南市	天马相城物业	20241031133756075	合格
60	济南市	东区市场监管局	20241031133533043	合格
61	济南市	新华印务	20241031133240532	合格
62		青岛啤酒污水厂	20241024135532200	合格
63	济南市	武家安置房二期物业	20241024135300145	合格
64	济南市	斯凯孚 (SKF)	20241024134948971	合格
65		黄金谷 (东城新苑)	20241024134723503	合格
66	济南市	济南轻骑标致摩托车有限公司	20241024134513401	合格
67	济南市	东华泰保尔水务农业装备有限公	20241024133958296	合格
68	长清区	丹凤水厂	20241023104959695	合格
69	长清区	耀南小学	20241023104957508	合格
70	长清区	原山官邸	20241023104956070	合格
71	长清区	汇侨城	20241023104953930	合格
72	济南市	易欣物流	20241017134920184	合格
73	济南市	新华印务	20241017134642571	合格
74	济南市	东区市场监管局	20241017134413429	合格
75	济南市	天马相城物业	20241017134111833	合格
76	济南市	山东统亚模塑科技有限公司	20241017133834480	合格
77	济南市	巨野河污水厂	20241017133534927	合格
78	长清区	崮山水厂	20241016083942329	合格
79	长清区	长清区政务服务中心	20241016083940298	合格
80	长清区	济南沃德汽车零部件有限公司	20241016083938142	合格
81	长清区	长清第一中学	20241016083935736	合格
82		黄金谷 (东城新苑)	20241010135721809	合格
83	济南市	济南轻骑标致摩托车有限公司	20241010135505528	合格
84	济南市	东华泰保尔水务农业装备有限公	20241010135207124	合格
85		青岛啤酒污水厂	20241010134947756	合格
86	济南市	武家安置房二期物业	20241010134652613	合格
87	济南市	斯凯孚 (SKF)	20241010134348274	合格
88	长清区	海棠水厂	20241009133544576	合格
89	长清区	济南幼儿师范高等专科学校	20241009133542591	合格
90	长清区	乐天小区	20241009133541013	合格
91	长清区	恒大绿洲 (凤凰路小学)	20241009133539498	合格
92	济南市	易欣物流	20241003101346221	合格
93	济南市	山东统亚模塑科技有限公司	20241003101047956	合格
94	济南市	巨野河污水厂	20241003100805401	合格

附录:此次各检测地点检验报告明细

济南水务集团  
(电子签章)  
2024年11月14日

附录格式:

## 检 验 报 告

检测地点: 汉峪加压站

报告编号: 5-20241024-229

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.33
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	色度	度	15	<5
合格				

## 检 验 报 告

检测地点: 中海御山首府

报告编号: 5-20241024-228

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	菌落总数	CFU/mL	100	2
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出

4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
7	肉眼可见物		无	无
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

### 检验报告

检测地点：奥体加压站

报告编号：5-20241024-227

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	色度	度	15	<5
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.50
合格				

### 检验报告

检测地点：七里堡小区

报告编号：5-20241024-226

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.20
合格				

### 检验报告

检测地点：凤凰路加压站

报告编号：5-20241024-225

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	肉眼可见物		无	无
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
4	色度	度	15	<5
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.42
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
合格				

### 检验报告

检测地点：绿城百合花园

报告编号：5-20241024-224

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	色度	度	15	<5
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
4	肉眼可见物		无	无
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.6
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.25
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

### 检验报告

检测地点：恒生伴山

报告编号：5-20241024-223

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.24
合格				

### 检验报告

检测地点：舜华南加压站

报告编号：5-20241024-222

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.39
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
7	色度	度	15	<5
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

### 检验报告

检测地点：希望之星幼儿园

报告编号：5-20241024-221

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
7	色度	度	15	<5
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
合格				

### 检验报告

检测地点：七里河加压站

报告编号：5-20241024-220

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.35
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	色度	度	15	<5
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
8	肉眼可见物		无	无
合格				

### 检验报告

检测地点：龙洞安置房

报告编号：5-20241024-219

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.32
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物		无	无
8	色度	度	15	<5
合格				

## 检验报告

检测地点：章锦卫生所

报告编号：5-20241024-218

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	色度	度	15	<5
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.25
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	肉眼可见物		无	无
合格				

## 检验报告

检测地点：唐冶南加压站

报告编号：5-20241024-217

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	色度	度	15	<5
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.43
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

## 检验报告

检测地点：山东建筑大学

报告编号：5-20241024-216

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.24
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
合格				

## 检验报告

检测地点：钢城新苑

报告编号：5-20241024-215

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	3
2	色度	度	15	<5
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3
5	肉眼可见物		无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

## 检验报告

检测地点：中铁逸都兰亭

报告编号：5-20241024-214

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.28
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出

7	色度	度	15	<5
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

### 检验报告

检测地点： 三庆城市主人

报告编号： 5-20241024-213

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
3	色度	度	15	<5
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
合格				

### 检验报告

检测地点： 融创文旅城

报告编号： 5-20241024-212

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.19
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

### 检验报告

检测地点： 万象新天

报告编号： 5-20241024-211

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	色度	度	15	<5
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.28
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

### 检验报告

检测地点： 华山珑城

报告编号： 5-20241024-210

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	色度	度	15	<5
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.33
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

### 检验报告

检测地点： 山东城建学院

报告编号： 5-20241024-209

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.21

3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

### 检验报告

检测地点： 护理职业学院

报告编号： 5-20241024-208

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.25
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
3	色度	度	15	<5
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	肉眼可见物		无	无
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.8
合格				

### 检验报告

检测地点： 青年政治学院

报告编号： 5-20241024-207

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	色度	度	15	<5
3	菌落总数	CFU/mL	100	2
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
合格				

### 检验报告

检测地点： 中润置业

报告编号： 5-20241024-206

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.20
8	色度	度	15	<5
合格				

### 检验报告

检测地点： 唐冶北加压站

报告编号： 5-20241024-205

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
2	色度	度	15	<5
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.35
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3
合格				

### 检验报告

检测地点： 化纤小区

报告编号： 5-20241024-204

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.27
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.7
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

### 检 验 报 告

检测地点： 锦绣泉城小区

报告编号： 5-20241024-203

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	肉眼可见物		无	无
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
4	色度	度	15	<5
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.23
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
合格				

### 检 验 报 告

检测地点： 现代逸城

报告编号： 5-20241024-202

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
7	肉眼可见物		无	无
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
合格				

### 检 验 报 告

检测地点： 鼎秀家园

报告编号： 5-20241024-201

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.20
8	色度	度	15	<5
合格				

### 检 验 报 告

检测地点： 新东方花园

报告编号： 5-20241024-200

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.33
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	色度	度	15	<5
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出

合格

## 检验报告

检测地点：工业北路303号

报告编号：5-20241024-199

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.28
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
合格				

## 检验报告

检测地点：华阳路

报告编号：5-20241024-198

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
3	肉眼可见物		无	无
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	3
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

## 检验报告

检测地点：奥体西加压站

报告编号：5-20241024-197

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.1
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.31
合格				

## 检验报告

检测地点：万科幸福里

报告编号：5-20241024-196

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
2	色度	度	15	<5
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.10
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
8	肉眼可见物		无	无
合格				

## 检验报告

检测地点：二职专

报告编号：5-20241024-195

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2

5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.13
7	肉眼可见物		无	无
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
合格				

### 检验报告

检测地点：梁王新城

报告编号：5-20241024-194

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.19
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

### 检验报告

检测地点：雅居园

报告编号：5-20241024-193

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.26
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

### 检验报告

检测地点：黄台电厂第二宿舍

报告编号：5-20241024-192

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	肉眼可见物		无	无
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.25
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
8	色度	度	15	<5
合格				

### 检验报告

检测地点：港新园

报告编号：5-20241024-191

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	色度	度	15	<5
合格				

### 检验报告

检测地点：市立三院

报告编号：5-20241024-190

序号	项目	单位	标准值	检测结果
----	----	----	-----	------

1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物		无	无
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.32
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
合格				

### 检验报告

检测地点： 东城逸家

报告编号： 5-20241024-189

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.24
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

### 检验报告

检测地点： 中新国际城

报告编号： 5-20241024-188

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
6	肉眼可见物		无	无
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
合格				

### 检验报告

检测地点： 舜河苑

报告编号： 5-20241024-187

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	色度	度	15	<5
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.8
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.27
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

### 检验报告

检测地点： 齐鲁软件学院

报告编号： 5-20241024-186

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
4	色度	度	15	<5
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.12
8	肉眼可见物		无	无
合格				

## 检验报告

检测地点：七里河公交宿舍

报告编号：5-20241024-185

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
7	色度	度	15	<5
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

## 检验报告

检测地点：转山西路加压站

报告编号：5-20241024-184

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.35
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

## 检验报告

检测地点：东源加压站

报告编号：5-20241024-183

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.39
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3
8	色度	度	15	<5
合格				

## 检验报告

检测地点：保利华庭

报告编号：5-20241024-182

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.8
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	肉眼可见物		无	无
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.31
6	色度	度	15	<5
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

## 检验报告

检测地点：红山圣都

报告编号：5-20241024-181

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	肉眼可见物		无	无
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	色度	度	15	<5

7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

### 检验报告

检测地点：名辉豪庭

报告编号：5-20241024-180

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	色度	度	15	<5
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.1
7	菌落总数	CFU/mL	100	2
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

### 检验报告

检测地点：帝华鸿府

报告编号：5-20241024-179

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物		无	无
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.29
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

### 检验报告

检测地点：崮山水厂

报告编号：20241106084844094

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	0
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.44
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	色度	度	15	<5
5	水温	℃	/	17.9
6	浑浊度	NTU	1	0.33
7	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
8	肉眼可见物	/	无	无
9	余氯	mg/L	0.05~2	0.32
10	pH	/	6.5~8.5	7.61
合格				

### 检验报告

检测地点：乐天小区

报告编号：20241106084841937

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	0
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.46
5	浑浊度	NTU	1	0.30
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.07
7	肉眼可见物	/	无	无
8	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
9	水温	℃	/	17.4
10	pH	/	6.5~8.5	7.57
合格				

### 检验报告

检测地点： 恒大绿洲（凤凰路小学）

报告编号： 20241106084839608

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	0
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.48
4	pH	/	6.5~8.5	7.64
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
6	肉眼可见物	/	无	无
7	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
8	浑浊度	NTU	1	0.29
9	水温	℃	/	17.0
10	色度	度	15	<5
合格				

### 检 验 报 告

检测地点： 长清区政务服务中心

报告编号： 20241106084837624

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	17.3
3	浑浊度	NTU	1	0.27
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.10
7	pH	/	6.5~8.5	7.59
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.43
9	菌落总数	CFU/mL	100	0
10	肉眼可见物	/	无	无
合格				

### 检 验 报 告

检测地点： 易欣物流

报告编号： 20241031134804157

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.59
2	硝酸盐	mg/L	10	8.67
3	pH	/	6.5~8.5	7.2
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
5	肉眼可见物	/	无	无
6	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
7	色度	度	15	<5
8	水温	℃	/	19
9	电导率	us/cm	/	542
10	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
11	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	菌落总数	CFU/mL	100	0
13	浑浊度	NTU	1	0.42
合格				

### 检 验 报 告

检测地点： 山东统亚模塑科技有限公司

报告编号： 20241031134529258

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	电导率	us/cm	/	561
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	0
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.62
6	硝酸盐	mg/L	10	8.56
7	pH	/	6.5~8.5	7.3
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.13
9	肉眼可见物	/	无	无
10	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
11	浑浊度	NTU	1	0.48
12	水温	℃	/	18
13	色度	度	15	<5

合格

## 检验报告

检测地点: 巨野河污水厂

报告编号: 20241031134027833

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	硝酸盐	mg/L	10	8.50
2	pH	/	6.5~8.5	7.3
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
4	肉眼可见物	/	无	无
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU	1	0.51
7	菌落总数	CFU/mL	100	0
8	色度	度	15	<5
9	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.66
10	电导率	us/cm	/	587
11	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
13	水温	°C	/	19

合格

## 检验报告

检测地点: 天马相城物业

报告编号: 20241031133756075

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	0
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.54
5	硝酸盐	mg/L	10	8.48
6	pH	/	6.5~8.5	7.4
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
8	肉眼可见物	/	无	无
9	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
10	浑浊度	NTU	1	0.35
11	电导率	us/cm	/	547
12	色度	度	15	<5
13	水温	°C	/	19

合格

## 检验报告

检测地点: 东区市场监管局

报告编号: 20241031133533043

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU	1	0.45
2	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物	/	无	无
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
5	pH	/	6.5~8.5	7.3
6	硝酸盐	mg/L	10	8.54
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.58
8	菌落总数	CFU/mL	100	0
9	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
10	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
11	电导率	us/cm	/	563
12	色度	度	15	<5
13	水温	°C	/	18.8

合格

## 检验报告

检测地点: 新华印务

报告编号: 20241031133240532

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	°C	/	18.5
3	浑浊度	NTU	1	0.38

4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物	/	无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
7	电导率	us/cm	/	552
8	硝酸盐	mg/L	10	8.76
9	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.54
10	菌落总数	CFU/mL	100	0
11	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
13	pH	/	6.5~8.5	7.2
合格				

### 检 验 报 告

检测地点： 青岛啤酒污水厂

报告编号： 20241024135532200

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物	/	无	无
4	电导率	us/cm	/	587
5	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	菌落总数	CFU/mL	100	0
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.60
9	硝酸盐	mg/L	10	8.95
10	pH	/	6.5~8.5	7.3
11	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
12	水温	℃	/	19
13	浑浊度	NTU	1	0.45
合格				

### 检 验 报 告

检测地点： 武家安置房二期物业

报告编号： 20241024135300145

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.50
2	硝酸盐	mg/L	10	8.68
3	pH	/	6.5~8.5	7.2
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
5	肉眼可见物	/	无	无
6	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
7	电导率	us/cm	/	569
8	水温	℃	/	19
9	色度	度	15	<5
10	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
11	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	菌落总数	CFU/mL	100	0
13	浑浊度	NTU	1	0.36
合格				

### 检 验 报 告

检测地点： 斯凯孚 (SKF)

报告编号： 20241024134948971

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	电导率	us/cm	/	573
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	0
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.56
6	硝酸盐	mg/L	10	8.71
7	pH	/	6.5~8.5	7.3
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
9	肉眼可见物	/	无	无
10	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
11	浑浊度	NTU	1	0.40
12	水温	℃	/	19

13	色度	度	15	<5
合格				

### 检验报告

检测地点：黄金谷（东城新苑）

报告编号：20241024134723503

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.10
2	肉眼可见物	/	无	无
3	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
4	色度	度	15	<5
5	水温	℃	/	18.8
6	浑浊度	NTU	1	0.40
7	pH	/	6.5~8.5	7.2
8	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
9	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
10	菌落总数	CFU/mL	100	0
11	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.57
12	硝酸盐	mg/L	10	9.05
13	电导率	us/cm	/	560
合格				

### 检验报告

检测地点：济南轻骑标致摩托车有限公司

报告编号：20241024134513401

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	18.5
3	浑浊度	NTU	1	0.35
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物	/	无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
7	pH	/	6.5~8.5	7.3
8	硝酸盐	mg/L	10	8.70
9	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.49
10	菌落总数	CFU/mL	100	0
11	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
13	电导率	us/cm	/	552
合格				

### 检验报告

检测地点：山东华泰保尔水务农业装备有限公司

报告编号：20241024133958296

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	水温	℃	/	18.3
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	0
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.53
6	硝酸盐	mg/L	10	8.75
7	pH	/	6.5~8.5	7.3
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
9	肉眼可见物	/	无	无
10	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
11	色度	度	15	<5
12	电导率	us/cm	/	541
13	浑浊度	NTU	1	0.38
合格				

### 检验报告

检测地点：丹凤水厂

报告编号：20241023104959695

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	0

3	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.44
4	pH	/	6.5~8.5	7.60
5	色度	度	15	<5
6	肉眼可见物	/	无	无
7	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
8	浑浊度	NTU	1	0.22
9	水温	℃	/	17.8
10	余氯	mg/L	0.05~2	0.32
合格				

### 检 验 报 告

检测地点： 耀南小学

报告编号： 20241023104957508

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	0
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.47
4	pH	/	6.5~8.5	7.63
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
6	肉眼可见物	/	无	无
7	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
8	浑浊度	NTU	1	0.34
9	水温	℃	/	17.9
10	色度	度	15	<5
合格				

### 检 验 报 告

检测地点： 原山官邸

报告编号： 20241023104956070

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	17.8
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	0
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.45
6	pH	/	6.5~8.5	7.59
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
8	肉眼可见物	/	无	无
9	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
10	浑浊度	NTU	1	0.36
合格				

### 检 验 报 告

检测地点： 汇侨城

报告编号： 20241023104953930

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	水温	℃	/	18.0
3	浑浊度	NTU	1	0.31
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	色度	度	15	<5
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
7	pH	/	6.5~8.5	7.65
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.49
9	菌落总数	CFU/mL	100	0
10	肉眼可见物	/	无	无
合格				

### 检 验 报 告

检测地点： 易欣物流

报告编号： 20241017134920184

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	19
3	浑浊度	NTU	1	0.38
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味

5	肉眼可见物	/	无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
7	电导率	us/cm	/	549
8	硝酸盐	mg/L	10	9.05
9	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.50
10	菌落总数	CFU/mL	100	0
11	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
13	pH	/	6.5~8.5	7.3
合格				

## 检 验 报 告

检测地点： 新华印务

报告编号： 20241017134642571

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物	/	无	无
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
3	pH	/	6.5~8.5	7.3
4	硝酸盐	mg/L	10	8.56
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.52
6	菌落总数	CFU/mL	100	0
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
9	电导率	us/cm	/	568
10	色度	度	15	<5
11	水温	℃	/	19
12	浑浊度	NTU	1	0.42
13	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

## 检 验 报 告

检测地点： 东区市场监管局

报告编号： 20241017134413429

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	电导率	us/cm	/	572
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	菌落总数	CFU/mL	100	0
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.56
7	肉眼可见物	/	无	无
8	pH	/	6.5~8.5	7.3
9	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
10	水温	℃	/	18.8
11	浑浊度	NTU	1	0.45
12	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
13	硝酸盐	mg/L	10	8.48
合格				

## 检 验 报 告

检测地点： 天马相城物业

报告编号： 20241017134111833

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	硝酸盐	mg/L	10	8.92
2	电导率	us/cm	/	561
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	菌落总数	CFU/mL	100	0
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.41
7	pH	/	6.5~8.5	7.2
8	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
9	肉眼可见物	/	无	无
10	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
11	浑浊度	NTU	1	0.32
12	水温	℃	/	19
13	色度	度	15	<5

合格

## 检验报告

检测地点：山东统亚模塑科技有限公司

报告编号：20241017133834480

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU	1	0.51
2	水温	℃	/	18.5
3	色度	度	15	<5
4	电导率	us/cm	/	584
5	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.63
9	硝酸盐	mg/L	10	8.40
10	pH	/	6.5~8.5	7.3
11	余氯	mg/L	0.05~2	0.13
12	肉眼可见物	/	无	无
13	菌落总数	CFU/mL	100	0

合格

## 检验报告

检测地点：巨野河污水厂

报告编号：20241017133534927

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	水温	℃	/	18.8
2	浑浊度	NTU	1	0.48
3	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
4	电导率	us/cm	/	545
5	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	菌落总数	CFU/mL	100	0
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.58
9	硝酸盐	mg/L	10	8.38
10	pH	/	6.5~8.5	7.2
11	色度	度	15	<5
12	肉眼可见物	/	无	无
13	余氯	mg/L	0.05~2	0.09

合格

## 检验报告

检测地点：崮山水厂

报告编号：20241016083942329

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	pH	/	6.5~8.5	7.64
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.33
3	肉眼可见物	/	无	无
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.43
6	水温	℃	/	17.9
7	色度	度	15	<5
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
9	菌落总数	CFU/mL	100	0
10	浑浊度	NTU	1	0.39

合格

## 检验报告

检测地点：长清区政务服务中心

报告编号：20241016083940298

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	pH	/	6.5~8.5	7.60
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
3	肉眼可见物	/	无	无
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU	1	0.29
6	水温	℃	/	18.0

7	色度	度	15	<5
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.41
9	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
10	菌落总数	CFU/mL	100	0
合格				

### 检验报告

检测地点： 济南沃德汽车零部件有限公司

报告编号： 20241016083938142

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	色度	度	15	<5
3	水温	℃	/	17.7
4	菌落总数	CFU/mL	100	0
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.48
6	pH	/	6.5~8.5	7.59
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
8	肉眼可见物	/	无	无
9	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
10	浑浊度	NTU	1	0.32
合格				

### 检验报告

检测地点： 长清第一中学

报告编号： 20241016083935736

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	0
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.44
4	pH	/	6.5~8.5	7.57
5	色度	度	15	<5
6	肉眼可见物	/	无	无
7	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
8	浑浊度	NTU	1	0.35
9	水温	℃	/	17.9
10	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
合格				

### 检验报告

检测地点： 黄金谷（东城新苑）

报告编号： 20241010135721809

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物	/	无	无
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
3	pH	/	6.5~8.5	7.3
4	硝酸盐	mg/L	10	8.62
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.58
6	菌落总数	CFU/mL	100	0
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
9	电导率	us/cm	/	560
10	色度	度	15	<5
11	水温	℃	/	18.5
12	浑浊度	NTU	1	0.40
13	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

### 检验报告

检测地点： 济南轻骑标致摩托车有限公司

报告编号： 20241010135505528

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	硝酸盐	mg/L	10	8.56
2	pH	/	6.5~8.5	7.4
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.13
4	肉眼可见物	/	无	无
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味

6	浑浊度	NTU	1	0.39
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.52
8	色度	度	15	<5
9	电导率	us/cm	/	548
10	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
11	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	菌落总数	CFU/mL	100	0
13	水温	℃	/	18.2
合格				

### 检验报告

检测地点： 山东华泰保尔水务农业装备有限公司

报告编号： 20241010135207124

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	硝酸盐	mg/L	10	8.45
2	pH	/	6.5~8.5	7.4
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
4	肉眼可见物	/	无	无
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU	1	0.34
7	水温	℃	/	18.5
8	色度	度	15	<5
9	电导率	us/cm	/	532
10	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
11	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.48
12	菌落总数	CFU/mL	100	0
13	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

### 检验报告

检测地点： 青岛啤酒污水厂

报告编号： 20241010134947756

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	硝酸盐	mg/L	10	8.52
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.55
3	菌落总数	CFU/mL	100	0
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	电导率	us/cm	/	552
7	色度	度	15	<5
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
9	肉眼可见物	/	无	无
10	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
11	浑浊度	NTU	1	0.35
12	水温	℃	/	18.3
13	pH	/	6.5~8.5	7.4
合格				

### 检验报告

检测地点： 武家安置房二期物业

报告编号： 20241010134652613

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.19
2	肉眼可见物	/	无	无
3	浑浊度	NTU	1	0.38
4	水温	℃	/	18.1
5	色度	度	15	<5
6	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
7	pH	/	6.5~8.5	7.3
8	电导率	us/cm	/	538
9	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
10	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
11	菌落总数	CFU/mL	100	0
12	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.56
13	硝酸盐	mg/L	10	8.40
合格				

## 检验报告

检测地点：斯凯孚（SKF）

报告编号：20241010134348274

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	0
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.60
5	硝酸盐	mg/L	10	8.45
6	pH	/	6.5~8.5	7.3
7	电导率	us/cm	/	554
8	水温	°C	/	18.3
9	浑浊度	NTU	1	0.40
10	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
11	肉眼可见物	/	无	无
12	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
13	色度	度	15	<5

合格

## 检验报告

检测地点：海棠水厂

报告编号：20241009133544576

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	0
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.44
4	pH	/	6.5~8.5	7.61
5	色度	度	15	<5
6	肉眼可见物	/	无	无
7	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
8	浑浊度	NTU	1	0.37
9	水温	°C	/	17.9
10	余氯	mg/L	0.05~2	0.32

合格

## 检验报告

检测地点：济南幼儿师范高等专科学校

报告编号：20241009133542591

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	0
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.47
4	pH	/	6.5~8.5	7.59
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
6	肉眼可见物	/	无	无
7	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
8	浑浊度	NTU	1	0.33
9	水温	°C	/	17.5
10	色度	度	15	<5

合格

## 检验报告

检测地点：乐天小区

报告编号：20241009133541013

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	°C	/	17.7
3	浑浊度	NTU	1	0.29
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
7	pH	/	6.5~8.5	7.62
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.51
9	菌落总数	CFU/mL	100	0
10	肉眼可见物	/	无	无

合格

## 检验报告

检测地点：恒大绿洲（凤凰路小学）

报告编号：20241009133539498

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	色度	度	15	<5
3	水温	℃	/	17.8
4	浑浊度	NTU	1	0.34
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
8	pH	/	6.5~8.5	7.57
9	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.43
10	菌落总数	CFU/mL	100	0

合格

## 检验报告

检测地点：易欣物流

报告编号：20241003101346221

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	0
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.56
4	硝酸盐	mg/L	10	8.65
5	pH	/	6.5~8.5	7.4
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
7	电导率	us/cm	/	574
8	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
9	浑浊度	NTU	1	0.38
10	水温	℃	/	18.5
11	色度	度	15	<5
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
13	肉眼可见物	/	无	无

合格

## 检验报告

检测地点：山东统亚模塑科技有限公司

报告编号：20241003101047956

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
2	电导率	us/cm	/	556
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	菌落总数	CFU/mL	100	0
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.58
7	硝酸盐	mg/L	10	8.38
8	pH	/	6.5~8.5	7.4
9	肉眼可见物	/	无	无
10	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
11	浑浊度	NTU	1	0.39
12	水温	℃	/	18.1
13	色度	度	15	<5

合格

## 检验报告

检测地点：巨野河污水厂

报告编号：20241003100805401

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	水温	℃	/	18.3
2	浑浊度	NTU	1	0.48
3	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物	/	无	无
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
6	pH	/	6.5~8.5	7.4

7	电导率	us/cm	/	557
8	硝酸盐	mg/L	10	8.32
9	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.63
10	菌落总数	CFU/mL	100	0
11	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	色度	度	15	<5
13	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				